

## Service Mitteilung 1 / 2019: Austretendes Fett Antriebszug


Seit Oktober 2018 verwenden wir Vakuumgefettete Antriebsbowdenzüge um die Reibung innerhalb der Ummantelung stark zu reduzieren, die Leistung zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern.



Wenn Sie einen Rasenmäher aus dem Karton entnehmen, kann es vorkommen, dass Sie folgende Ölflecken vorfinden:



Diese Ölflecken stammen aber garantiert nicht vom Getriebe, sondern aus minimalen Leckagen des Antriebsbowdenzuges durch enorme Temperaturschwankungen während des Transportes und sind zu vernachlässigen, da keine Beeinträchtigung der Funktion besteht. Die meisten Bowdenzüge am Markt sind serienmäßig ohne Fett.



Die Lösung der Leckage wurde bereits herbeigeführt, aber für die bereits ausgelieferten Geräte garantieren wir Ihnen vollste Funktion ohne jegliche Beeinträchtigung.

Danke für Ihr Verständnis.

Ihr RMV TEAM

Lübeck im Januar 2019