


Model:WB537SC V AL-A-BBC
Service Code:W537VC221B1700
Main Body




Ersatzteilliste Zeichnung Nummer 2		WB 537 SC V AL-A BBC		2020
Nummer	Ersatzteilnummer	Deutsche Bezeichnung	Englische Bezeichnung	Menge
1	5340101010B-44	Gehäuse	Chassis	1
2	0202006000	Mutter	Lock Nut	25
3	5340108010-01	Höheneinstellung	Graduator	2
4	0104006016	Schraube	Screw	8
5	0102006010	Bolzen	Bolt	4
6	5340109010-20	Schutz	Outside Skirt	2
7	5340110010-22	Verschleißblech	Inner Arc Plate	1
8	0202008000	Mutter	Lock Nut	6
9	GM48S000000080-40	Holmhalter rechts	Right Handle Bracket	1
10	0107008025	Bolzen	Bolt	2
11	0107008020	Bolzen	Bolt	4
12	5340106010-01	Höheneinstellung	Graduator	1
13	4820104010	Schraube	Screw	2
14	GM53D000000020	Schutz	Upper Shield	1
15	4820128010	Feder	Spring	1
16	5340115010-01	Stange	Pivot	1
17	5340113010	Abdeckung	Rear Cover	1
18	GM53C000000050-02	Halterung	Bracket	1
19	0102006010	Bolzen	Bolt	2
20	GM48S000000070-40	Holmhalter links	Left Handle Bracket	1
21	5340105010-01	Höheneinstellung	Graduator	1
22	0101006025	Bolzen	Bolt	6
23	5320125010	Schutz	Trailing Flap	1
24	5340116010-02	Stange	Pivot- Trailing Flap	1
25	5340102010-44	Blech	Bottom Baffle	1
26	0109006016	Schraube	Screw	4
27	4820104010	Schraube	Screw	3
28	5340118010-40	Stoßstange	Bumper	1
29	0109006016	Schraube	Screw	3
30	0102006015	Bolzen	Bolt	2

Model:WB537SC V AL-A-BBC


Service Code:W537VC221B1700

Blade Components




Ersatzteilliste Zeichnung Nummer 3		WB 537 SC V AL-A BBC		2020
Nummer	Ersatzteilnummer	Deutsche Bezeichnung	Englische Bezeichnung	Menge
1	BBC06030-22	Motorhalterung	Engine Bracket	1
2	4820102010	Schraube	Screw	3
3	4510401010	Keil	Key	2
4	BBC-WB	Messerkupplung	BBC Clutch	1
5	BBC06010-22	Halter	BBC Frame	1
6	0103006020	Schraube	Screw	1
7	0301008000	Scheibe	Washer	1
8	0401008000	Federscheibe	Spring Washer	1
9	0101008065	Bolzen	Bolt	1
10	5380401010WB-22	Messer	Blade	1
11	BBC30A000000040-04	Ring	Gasket	1
12	0403010000	Federscheibe	Spring Washer	3
13	5320405010	Messerschraube	Blade Bolt	1
14	0103010020B	Schraube	Screw	2
15	5380515020B	Feder	Spring	1

Model:WB537SC V AL-A-BBC
Service Code:W537VC221B1700
Front Axle



Ersatzteilliste Zeichnung Nummer 4		WB 537 SC V AL-A BBC		2020
Nummer	Ersatzteilnummer	Deutsche Bezeichnung	Englische Bezeichnung	Menge
1	0102008016	Bolzen	Bolt	2
2	48R0210012-01	Radkappe	Wheel Cap	2
3	5380205010-40	Rad	Wheel	2
4	5310213010	Lager	Bearing	4
6	5310211010-02	Abstandshalter	Spacer	2
7	5310210010-02	Scheibe	Plain Washer	2
10	5340205010	Bolzen	Bolt	2
11	5340507010	Scheibe	Wave Washer	2
12	5340203010-40	Höheneinstellhebel	Height Adjustment Lever	2
13	5340202010-01	Radhalter rechts	Right Connector	1
14	5340201010-01	Radhalter links	Left Connector	1
15	0202008000	Mutter	Lock Nut	2

Model:WB537SC V AL-A-BBC
Service Code:W537VC221B1700
Rear Axle




Ersatzteilliste Zeichnung Nummer 5		WB 537 SC V AL-A BBC		2020
Nummer	Ersatzteilnummer	Deutsche Bezeichnung	Englische Bezeichnung	Menge
1	0102008016	Bolzen	Bolt	2
2	48R0210012-01	Radkappe	Wheel Cap	2
3	5310213010	Lager	Bearing	6
4	5380310010-40	Rad	Wheel	2
5	5310211010-02	Federscheibe	Spring Washer	2
6	5310210010-02	Scheibe	Plain Washer	2
7	1301009000	Sicherungsring	E-Clip	2
8	5020311010-04	Scheibe	Washer	2
9	5320326010P	Lager	Bearing	2
10	HQ000100010	Zahnrad links	Left Drive Pinion	1
11	HQ000100030	Stift	Pin	6
12	HQ000100040	Feder	Spring	6
13	1401025015	Ring	O-Ring	2
14	HQ000100050	Halter	Ratchet	2
15	HQ000100020	Zahnrad rechts	Right Drive Pinion	1
16	5340310010	Staubabdeckung	Anti-Dust Shield	2
17	Y06534SF	Lagerschutz	Bearing Sleeve	2
18	5320324022	Lagerhalter	Bearing Bracket	2
19	5320324023	Abdeckung	Bracket Cover	2
20	0401005000	Federscheibe	Spring Washer	4
21	0103005020A	Schraube	Screw	4
22	R8	Lager	Bearing	2
23	5340301010-01	Radhalter	Wheel Connector	1
24	5340303010-40	Höheneinstellhebel	Adjustment Lever	2
25	5340305010-01	Halter	Fixing Plate	2
26	1002024000	Sicherungsring	Circlip	2
27	5340302010-01	Radhalter	Wheel Connector	1
28	Y20534Z0	Getriebe	Transmission	1
29	HQ000100060	Stift	Pin	2

Model:WB537SC V AL-A-BBC

Service Code:W537VC221B1700

Handle And Controls




Ersatzteilliste Zeichnung Nummer 6		WB 537 SC V AL-A BBC		2020
Nummer	Ersatzteilnummer	Deutsche Bezeichnung	Englische Bezeichnung	Menge
1	BBC010000000	Kontrolle Messerkupplung	Knif Clutch Controller	1
2	0113050037	Schraube	Screw	2
3	5380501010SB-44	Holm	Handle	1
4	GM56E010000080	Gummischutz	Handle Sheath	1
5	5380504030B-40	Hebel Messerkupplung	Knife Clutch Handle	1
6	5380504010B-40	Kupplungshebel	Clutch Lever	1
7	GM48A030000020	Feder	Torsional Spring	1
8	0202006000	Mutter	Lock Nut	5
9	GM48A030000030	Feder	Spring	1
10	0107006050	Bolzen	Bolt	1
11	5380508010	Knopf	Grip	1
12	0106003013	Schraube	Screw	2
13	5380510010	Knopf Gasgriff	Throttle Grip	1
14	LH180-1185-S	Kupplungskabel	Clutch Cable	1
15	ZD3-190	Kabelhalter	Cable Tie	1
16	0113040018	Schraube	Screw	4
17	5020501040S	Kabelboxhälfte	Lower Cover	1
18	0108006060	Schraube	Screw	2
19	0108006050	Schraube	Screw	1
20	0301006000	Scheibe	Washer	2
21	5380512010	Gashebel	Throttle Bracket	1
22	YM72-1145-A	Gaszug	Throttle Cable	1
23	5020501050S	Hebel Fahrgeschwindigkeit	Speed Control Bracket	1
24	0202005000	Mutter	Lock Nut	1
25	TX120-1070-S	Fahrgeschwindigkeitszug	Speed Control Cable	1
26	5360506011	Bolzen	Bolt	1
27	5020501030S	Kabelboxhälfte	Upper Cover	1
28	0301005000	Scheibe	Washer	1
29	0104005008	Schraube	Screw	1
30	4510511010	Haken	Hook	1
31	DLH137-1440	Messerkupplungszug	Knife Clutch Rope	1
32	4510114030	Stift	Grip Fix	2
33	GM48S000000100	Bolzen	Connecting Bolt	2
34	GM56A100400000	Hebel	Lock Lever	2
35	0801008022	Stift	Pin	2
36	GM56A100000040-04	Scheibe	Washer	2
37	GM56A100000050-01	Scheibe	Washer	3
38	GM48S030200000	Verstellsegment	Tooth Disc Kit	2
39	GM48S000000090-01	Clip	Clip	1
40	0201008000DD	Mutter	Lock Nut	2

Model:WB537SC V AL-A-BBC

Service Code:W537VC221B1700

Grass Catcher




Ersatzteilliste Zeichnung Nummer 7		WB 537 SC V AL-A BBC		2020
Nummer	Ersatzteilnummer	Deutsche Bezeichnung	Englische Bezeichnung	Menge
1	5380602010S-22	Gestell	Frame	1
2	5340612010S-84	Fangsack	Grass Bag	1

Model:WB537SC V AL-A-BBC

Service Code:W537VC221B1700

Universal Drive Shaft



Ersatzteilliste Zeichnung Nummer 8		WB 537 SC V AL-A BBC		2020
Nummer	Ersatzteilnummer	Deutsche Bezeichnung	Englische Bezeichnung	Menge
1	HQA020000020	Sicherungsring	Check Ring	2
2	HQA020000080	Staubschutz	Anti-Dust Shield	2
3	1401028003	Ring	O-Ring	2
4	HQA020000030	Sicherungsring	Check Ring	2
5	HQ020000090	Stift	Pin	2
6	Y26ZCD02	Kardanwelle	Universal Drive Shaft	1
7	Y26ZCDA01	Kardanantrieb	Universal Drive Shaft A	1
8	Y26ZCDB01	Kardanantrieb	Universal Drive Shaft B	1