


Model:WB537SC V AL-A

Service Code:W537VC220B1700

Main Body




2	Ersatzteilliste WB 537 SC V AL A 2026			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
1	5340101010S/44	Gehäuse	Chassis	1
2	0202006000	Sechskant Sicherungsmutter	Lock Nut - M6	25
3	5340108010/01	Höheneinstellung (vorne)	Front Graduator	2
4	0104006016	Schraube	Screw - M6x16	8
5	0102006010	Bolzen	Bolt - M6x10	4
6	5340109010/20	Gehäuseschutz (außen)	Outside Skirt	2
7	5340110010/22	Gehäuseschutz (innen)	Inner Arc Plate	1
8	0202008000	Sicherungsmutter	Lock Nut - M8	6
9	GM48S000000080/44	AVS (rechts)	Right Handle Bracket	1
10	0107008025	Bolzen	Bolt - M8x25	2
11	0107008020	Schraube	Bolt - M8x20	4
12	5340106010/01	Höheneinstellung (rechts)	Rear-Right Graduator	1
13	4820104010	Schraube	Screw - M6x12	2
14	GM53D0000000020	Oberer Schutz	Upper Shield	1
15	4820128010	Feder	Rear Cover Spring	1
16	5340115010/01	Stange	Rear Cover Pivot	1
17	5340113010	Hintere Abdeckung	Rear Cover	1
18	GM53C0000000050/02	Halter	Transmission Limit Bracket	1
19	0102006010	Bolzen	Bolt - M6x12	2
20	GM48S0000000070/44	AVS (links)	Left Handle Bracket	1
21	5340105010/01	Höheneinstellung (links)	Rear-Left Graduator	1
22	0101006025	Bolzen	Bolt - M6x25	6
23	5320125010	Schutz	Trailing Flap	1
24	5340116010/02	Stange	Trailing Flap Pivot	1
25	5340102010/44	Riemenschutz	Bottom Baffle	1
26	0109006016	Schraube	Screw - M6x14	4
27	4820104010	Schraube	Screw - M6x12	3
28	5340118010/22	Frontschutz	Bumper	1
29	0109006016	Schraube	Screw - M6x16	3
30	0102006015	Bolzen	Bolt - M6x15	2

Model:WB537SC V AL-A

Service Code:W537VC220B1700

Blade Components




3	Ersatzteilliste WB 537 SC V AL A 2026			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
1	4820102010	Schraube	Screw	3
2	GM53C000000030	Buchse	Engine Fixed Sleeve	1
3	0102008055	Bolzen	Bolt - M8x55	1
4	4510401010	Keil	Key	1
5	4510402010/02	Messerhalter	Adaptor	1
6	5310402010	Friktionsscheibe	Friction Disc	2
7	5310403010/22	Messer 53 cm Standard	Blade	1
8	5310404010/02	Ring	Lock Disc	1
9	5310406010/04	Scheibe	Dish Spring	1
10	5310415010	Messerbolzen	Central Bolt - 3/8x24x40	1

Model:WB537SC V AL-A


Service Code:W537VC220B1700

Front Axle




4	Ersatzteilliste WB 537 SC V AL A 2026			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
1	0102008016	Bolzen	Bolt - M8x16	2
2	48R0210012/01	Radkappe	Wheel Cap	2
3	5340206011	Rad vorn Alu 8"	Wheel - 8"	2
4	5310213010	Lager	Bearing	4
6	5310211010/02	Federscheibe	Spacer	2
7	5310210010/02	Scheibe	Plain Washer	2
10	5340205010	Höhenverstellbolzen	Bolt	2
11	5340507010	Unterlegscheibe	Wave Washer	2
12	5340203010	Höhenverstellgriff	Height Adjustment Lever	2
13	5340202010-01	Radhalter (rechts)	Front-Right Connector Weldment	1
14	5340201010-01	Radhalter vorne (links)	Front-Left Connector Weldment	1
15	0202008000	Sicherungsmutter	Lock Nut - M8	2

Model:WB537SC V AL-A
Service Code:W537VC220B1700
Rear Axle



5	Ersatzteilliste WB 537 SC V AL A 2026			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
1	0102008016	Bolzen	Bolt - M8x15	2
2	48R0210012/01	Radkappe	Wheel Cap	2
3	5310213010	Lager	Bearing	6
4	5340309011	Rad hinten Alu 9"	9"Wheel Assembly	2
5	5310211010/02	Federscheibe	Spring Washer - M12.7	2
6	5310210010/02	Scheibe	Plain Washer - M12.7	2
7	1301009000	Sicherungsring	E-Clip - M9	2
8	5020311010/04	Scheibe	Washer	2
9	5320326010P	Buchse	Rear Transmission Axle Bearing	2
10	HQ000100010	Zahnrad (links)	Left Drive Pinion	1
11	HQ000100030	Stift	Pin	6
12	HQ000100040	Feder	Spring	6
13	1401025015	Ring	O - Ring	2
14	HQ000100050	Halter	One-Way Block	2
15	HQ000100020	Zahnrad (rechts)	Right Drive Pinion	1
16	5340310010	Schutz	Anti-Dust Shield	2
17	Y06534SF	Lagerschutz	Bearing Sleeve Kit	2
18	5320324022	Lagerblock	Bearing Bracket	2
19	5320324023	Klammer	Bearing Bracket Cover	2
20	0401005000	Scheibe	Spring Washer - M5	4
21	0103005020A	Sechskantschraube	Screw - M5x20	4
22	R8	Lager	Bearing	2
23	5340301010/01	Radhalter (links)	Rear-Left Connector Weldment	1
24	5340303010	Höhenverstellhebel hinten	Rear Adjustment Lever	2
25	5340305010/01	Flansch	Rear Axle Fixing Flange	2
26	1002024000	Segering	Circlip - M24	2
27	5340302010/01	Radhalter (rechts)	Rear-Right Connector Weldment	1
28	Y20534Z0	Getriebe	Transmission Assembly	1
29	HQ000100060	Stift	Pin	2

Model:W537SC V AL-A
Service Code:W537VC220B1700
Handle And Controls




6	Ersatzteilliste WB 537 SC V AL A 2026			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
1	GM53C01000001B/44	Holm	Handle	1
2	GM56E010000080	Gummischutz	Handle Sleeve	1
3	5320511030S/44	Griff	Clutch Lever Weldment	1
4	5320503020S/44	Griff (Antrieb)	Brake Lever Weldment	1
5	5020501030S	Schutz	Control Box Upper Cover	1
6	5380508010	Knopf Geschwindigkeit schwarz	Speed Control Grip	1
7	0106003013	Schraube	Screw - ST2.9x13	2
8	5380510010/80	Knopf	Throttle Grip	1
9	0108006060	Schraube	Screw - M6x60	2
10	0108006050	Schraube	Screw - M6x50	1
11	5020501040S	Schutz	Control Box Lower Cover	1
12	LH180-1185-S	Kupplungskabel	Clutch Cable	1
13	BS120-1180	Motorbremskabel	Brake Cable	1
14	0113040018	Schraube	Screw - M4x18	4
15	ZD3/190	Ring	Cable Tie	1
16	0301006000	Scheibe	Spacer	3
17	5380512010	Hebel	Throttle Bracket	1
18	0202006000	Sechskant Sicherungsmutter	Lock Nut	3
19	5020501050S	Verstellsegment	Speed Control Bracket	1
20	YM72-1145-A	Gaszug	Throttle Cable	1
21	TX120-1070-S	Bowdenzug Fahrgeschwindigkeit	Speed Control Cable	1
22	4510511010/01	Kabelhalter	Hook	1
23	0301005000	Unterlegscheibe	Washer - M5	1
24	0104005008	Bolzen	Cross Slot Bolt - M5x8	1
25	4510114030	Buchse	Fix Cap	2
26	GM48S000000100	Bolzen	Connecting Bolt	2
27	GM56A100400000	Hebel	Lock Lever	2
28	0801008022	Stift	Pin Axis - 8x22	2
29	GM56A100000040/04	Scheibe	Spacer	2
30	GM56A100000050/01	Scheibe	Spacer	3
31	GM48S030200000	Verstellsegment	Tooth Disc Kit	2
32	GM48S0000000090	Kabelhalter	Clip	1
33	0201008000DD	Mutter	Lock Nut - M8	2

Model:WB537SC V AL-A

Service Code:W537VC220B1700

Grass Catcher




7	Ersatzteilliste WB 537 SC V AL A 2026			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
1	5380602010S/22	Gestell	Grass Catcher Frame	1
2	5340612010S/81	Fangsack	Grass Bag	1

Model:WB537SC V AL-A

Service Code:W537VC220B1700

Universal Drive Shaft



8	Ersatzteilliste WB 537 SC V AL A 2026			
Nr.	Ersatzteilnummer	Bezeichnung Deutsch	Bezeichnung Englisch	Anzahl
1	HQA020000020	Ring	Check Ring	2
2	HQA020000080	Staubschutz	Anti-Dust Shield	2
3	1401028003	Ring	O-Ring	2
4	HQA020000030	Checkring	Check Ring	2
5	HQA020000090	Stift	Pin	2
6	Y26ZCD02	Kardanwelle	Universal Drive Shaft	1
7	Y26ZCDA01	Kardanantrieb	Universal Drive Shaft A	1
8	Y26ZCDB01	Kardanantrieb	Universal Drive Shaft B	1